
软骨染色,主要显示透明软骨，此法为6-8个月胎儿指骨最佳染色法，不脱钙石蜡切片也可染色。有碳酸钾、美蓝等组成。
室温,避光,12个月

www.affandi-e.com