
中性脂肪染色,主要用于显示组织器官的脂肪变性和类脂质的异常沉着。主要由苏丹红四号染液、苏木素染液、分化液等组成,需用冰冻切片,染色后脂肪呈猩红色,细胞核呈蓝色。4℃,避光,12个月

www.affandi-e.com